

3. Обеспеченность кадрами обеспечены

4. Санитарно-техническое состояние зданий и помещений образовательной организации
количество зданий удовлетворительное, 1 здание

наличие гаража, теплицы, овощехранилища и др. зданий отсутствуют

(указать конкретно, какие здания имеются на территории)

5. Состояние земельного участка удовлетворительное
Наличие на территории специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние имеется, в хорошем состоянии
(имеется/не имеется, в хорошем состоянии или др.)

Ограждение территории образовательной организации и его состояние
имеется, установлено 100%, длина – 287 м, высота – 2 м, исправно 100%

(указать погонные метры исправного ограждения и % установленного)

освещение территории образовательной организации и его состояние
удовлетворительное, освещается 80 % территории

(указать в % освещение)

6. Спортивные сооружения и площадки, оборудование: санитарно-техническое состояние,
акты испытания оборудования акт от 01.06.2018 г.
наличие беговых дорожек 60 м, грунтовое покрытие, 20м, твердое покрытие

(указать длину, покрытие дорожек)

наличие спортивных площадок имеются волейбольная, баскетбольная площадки, футбольные ворота, оборудование исправно

(волейбольная, баскетбольная, футбольное поле или др.) (исправно
оборудование/неисправно)

наличие спортивного зала (площадь=ширина x длина (м²))

55,3 м² (8,97x6,17), совмещенный с музыкальным залом

(имеется/не имеется, в приспособленном помещении)

в каком году выполнен капремонт спортивного зала (при его осуществлении)

капремонт не проводился

наличие музыкального зала (площадь=ширина x длина (м²))

55,3 м² (8,97x6,17), совмещенный со спортивным залом

(имеется/не имеется, в приспособленном помещении)

7. Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное

Организация питьевого режима организован

8. Наличие медицинского кабинета (при наличии № лицензии) имеется, лицензия ЛО-31-01-002563 от 22.02.2018 г.

Санитарно-техническое	состояние	медицинского	кабинета
<u>удовлетворительное</u>			

9. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации
наличие КЭВП, видеонаблюдение, АПС, вывод на ЕДДС
(перечислить наличие КЭВП, видеонаблюдение, АПС, домофон или др.)

10. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования
(дата и номер акта) технический отчет от 25.06.2019 г.

11. Наличие и состояние:

- водоснабжения централизованное, исправно
(исправно/не исправно)

- газоснабжения ---